

แร้อนค้วอย่างการทำงานและเวิร์ทช็อปทุกกัวข้อสำคัญ
 แร้! โปรแกรมเสริมช่วยการทำงานต่างๆ (คที่หลังปกหน้า)

provision.co.th/ Autocad_2024

Table of CONTENTS

วิธีใช้ไฟล์ประกอบหนังสือ นัญหายอดนิยมของ AutoCAD มีอะไรใหม่ใน AutoCAD 2024

พื้นฐาน AutoCAD

| a | ร้างโฟลเคอร์จัดเก็บ DWG | 22 |
|---|--|-------|
| - | ร้างขอร์ตศัทสำหรับใช้ AutoCAD ขับนทาสกับาร์ | |
| í | ได้ใปรนกรม AutoCAD ครั้งแรก | 22 |
| | เรือมการก่อนคงมือเทียนรูป | |
| | Workspace | |
| | มพื้นรับขอม | 24 |
| | พื้นที่วาทรูป | 29 |
| | OAT - Oulck Access Toolbar | 25 |
| | บรรพัสสภานะ | 25 |
| | ปัต Navigation bar และ View cube | 27 |
| | กำหนดปุ่มขวาของเมาส์ทำงานเป็นคีย์ Enter | 27 |
| | ลักษณะการทำงาน | 28 |
| | แบบฟุตติ้ง | 28 |
| | เครื่องคิดเลข | 29 |
| | นีพจร์ AutoUSP | |
| N | orkshop 1-1 เชียนฟุตติ๊ง | 30 |
| | ก้าหนดขอนเมต | 30 |
| | บับทึกใหล่ DWS | 31 |
| | นิเคราะห์จะเริ่มนาตอย่างไรดี ? | 32 |
| | วาดสามเหลี่ยมด้านเท่ายารด้านละ 30 | 32 |
| | แพนและสูม | 33 |
| | ทำลิต มีวิธีแก้โดยย่างไร | |
| | วาดวงกลมที่แทนเฮาเข็มทั้งสาม | 34 |
| | ระเบิดเล้นของรูปสามเหลี่ยม เพื่อแยกเป็นเส้นย่อย | es tr |
| | ห้าต้ำเส้นตรงตัวนของสามเหลี่ยมออกไป | 20 |
| | ที่ระยะพ้าง 1.50 | 36 |
| | วาตเล้บร่างแบวนอบที่ด้านาเน | 37 |

| ดัตแต่งเสียตรง | 38 | วาดเส้นด้วยเครื่องมี จากกลุ่มคำสั่ง Drav | l O |
|--|----|---|------|
| ลบเล้นที่ไม่ต้องการ | 39 | 🛚 🜙 🍑 จากกลุ่มคำสัง Drav | N |
| สร้างวงกลมสื่อมสามเหลี่ยม เพื่อใช้จุดสูบย์กลางถ้างอิง | | Workshop 3-1 เขียนเล้นใค้งด้วย ARC | . 77 |
| ทำซ้ำจำนวน 3 ขึ้นรอบจุดศูนย์กลาง | | เตรียมใหล่เริ่มตัน | |
| ระเบิดเส้นจองผลลัพธ์ Array | | สร้างเล้นร่าง | |
| ยืดเส้นให้บรรจบกัน | | เขียบลานโค้งด้วย ARC: Start, Center, End | |
| เรื่อมต่อเส้นรอบนอกเป็นเส้นโพลิโลน์ | | เรียนส่วนให้หลังส ARG: Start, Center, Anglo . | |
| ลร้างเครื่องหมายจุทศูนย์กลาง | 41 | เรียบส่วนให้งตัวย ARC Start, End, Angle | |
| คุณสมบัติรูปราคที่ได้ หาพื้นที่ได้ คำนวณบริมาครศกได้ | | เชียนส่วนโค้งด้วย ARC: Start, End, Radius เชียนส่วนโค้งด้วย ARC: Start, Center, Length | 82 |
| บันทึกไฟล์ก่อนปัต | | เขียนส่วนโค้งด้วย ARC: Start, End, Direction. | 02 |
| ปิดโปรแกรม AutoCAD | | Workshop 3-2 ใช้ Quick Select เดียกเส้น ทั้งหมดบนเลเยอร์หนึ่ง | 84 |
| ส่วน Recent เมื่อเปิดใปรนกรม | 44 | Workshop 3-3 | |
| นบาสิกหัดท้ายบท | 44 | ให้ Point, Divide, Measure และ Spline | 86 |
| | | รูปวาคพอบจุด | 86 |
| | | Divide & Messure | |
| 2 เริ่มต้นใช้งาน AutoCAD | | Spline | |
| ✓ ∠ AutoCAD | | Workshop 3-4 Hatch - ลายภาคตัดขวาง | 90 |
| The second secon | | ชนิดวัสดุและ Hatch | 90 |
| การเข้าใช้กลุ่มคำสัง Draw | 46 | Workshop 3-5 ความสับของ Hatch: | |
| ทำความเข้าใจอินเทอร์เพส | 46 | เขียนลายลูกศรแนทางกาศ | 92 |
| ปักหมุดเปิดรายการช่อย | 07 | Workshop 3-6 เขียนแนวแบ่งแผ่นผ้าที่บาร์ | 95 |
| คูวิริโช้ทำสั่ง | | สร้างนิยาน Hatch ไทม่ | |
| Workshop 2-1 สร้างไฟล์เทมเพลส | 48 | ลง Hatch ตัวชวิธีเลือกพื้นที่ปัด | 96 |
| Workshop 2-2 % Line una Circle | 50 | Workshop 3-7 Gradient | 98 |
| เริ่มไฟล์ใหม่ตัวยงทมเพลต A4MM-Mechan | | Workshop 3-8 Polyline | 98 |
| กรอกคำในโดเดิดบล็อก | | วาศแคปชูลหรือสลี่อด | |
| เตเยอร์คืออะไร? | 53 | วาดหัวถูกศรแบบที่ 1 | |
| เจียนชิ้นงานบนแท็บ Model | 54 | วาดหัวลูกศรแบบที่ 2 | |
| กำหนดสเกลของวิวางอร์ท | 57 | วาดหัวลูกศรแบบที่ 3 | |
| กำหนดสเกลให้แบบแปลน | | ราคหัวถูกศรแบบที่ 4 | 102 |
| เขียนเล้นบอกระยะ | | Workshop 3-9 Donut | 103 |
| พิมพ์แบบแปลน | | Workshop 3-10 RevCloud | 104 |
| สรุป ท้ายบท Layout, Model. | | Warkshop 3-11 Polygan | 105 |
| Viewport and Scale Concept | | Warkshop 3-12 Wipeout | 107 |
| แบบฝึกหัดท้ายบท | 75 | แบบฝึกหัดท้ายบท | 108 |

(สริมประสบการณ์ งานโครงสร้าง ค.ส.ล.

| Workshop 4-1 แปลนโครงสร้าง ค.ส.ล สัญลักษณ์พื้น | 112 |
|---|-----|
| Workshop 4-2 โทรงสร้าง ค.ส.ล. – หน้าดัตศาน | 115 |
| Workshop 4-3 เขียนถืดเดอร์หน้าคัดคาน | 119 |
| Workshop 4-4 เทียนส้นบอกชนาดหน้าตัดคาน | 120 |
| Workshop 4-5 เขียบชื่อขนาดหน้าทัดกาน | |
| แนนฝึกหัดท้ายบท | 122 |

05 แก้ไขรูปวาดด้วย เครื่องมือจาก กลุ่มคำสั่ง Modify

| การเรียกให้งานกลุมคำสัง Modify | 124 |
|---|-----|
| Workshop 5-1 ทำความเข้าใจเลเยอร์ | 125 |
| หูลหีป Rollover บนรูปวาด | 125 |
| เปลี่ยนเลเยอร์ของรูปราต | 126 |
| Quick Properties (QP) | 126 |
| taywalk | 126 |
| สถานะของเลเยอร์ : แสดงและไร แสดงรูปวาด | 127 |
| สถานะของเลเยอร์ : ล็อคโมให้ถูกแก้ไข | |
| (Lock/Unlock) | 128 |
| รูปราคบนเลเผลร์ที่มีสถานะ Locked แก้ไขไม่ใต้ | 129 |
| Workshop 5-2 วางเพอร์นิเรอร์ | 130 |
| ภัศลอกโดยกำหนด 2 จุด | 130 |
| วิธีตัดออกปลือกแบบกะระยะตร่าวๆ | 131 |
| หมุนรูปวาทแบบบล็อกตัวย Properties | 131 |
| ย้ายตำแหนงแบบกำหนด 2 จุด | 132 |
| ตัดลอกโดยกำหนดระยะท่างจากตันฉบับ | 132 |
| คัดสอกแบบสะท้อนภาพจากกระจก | 133 |
| žeństu | 134 |
| รมิกริกุวเขตกภบูเมกอยังมทักแนะทัก | 134 |

| หมุนและถ้ายรูบวาดโดยทำหนดแนว 2 จุด 13 | |
|---|----|
| | |
| คัดสอกด้วย Copybase (๔๓+ธ๓+๒) และ ๔๓+๒)13 | 1 |
| Workshop 5-3 ศัศลอกด้วย Copy ตัวเลือก Array | 8 |
| Workshop 5-4 คัดสอกแบบแนวตาราง 13 | 9 |
| Workshop 5-5 คัดลอกตามแนวโค้งของวงกลม | 11 |
| Workshop 5-6 ประศูโค้ง - คัดลอกตามแนวเส้น14 | 2 |
| Workshop 5-7 ปรับขนาดห้องและช่องเปิด 14 | 4 |

06 เวิร์กซ็อป: เซียนแบบแปลนส่วนบันได

| Workshop 6-1 | |
|--|-----|
| วิว (View) การเสียกวัตถุ และ UCS | 149 |
| เปิดวิวที่ขันทึกไว้แล้ว - View/Restore | 149 |
| กำหนดแกน XY ใหม่ด้วย UCS | 149 |
| เลียกรูปวาดตัวย WPolygon | |
| และ CPolygon | |
| Workshop 6-2 เขียนเส้นที่เป็นขั้นบันโต | 153 |
| Workshop 6-3 เชียนเส้นราวบันไดด้านข้างผนัง | 154 |
| Workshop 6-4 เขียนเส้นราวบันไสครงกลาง | 155 |
| Workshop 6-5 เขียนเส้นคัก | 156 |
| Workshop 6-6 ตัดเล้นที่ไม่ต้องการออก | 158 |
| Workshop 6-7 กำหนดกลับคืนแกน WCS | 159 |
| Workshop 6-8 ลำดับการวางชื่อนของรูป | 159 |
| Workshop 6-9 คุณสมบัติ ByLayer | 160 |
| แบบฝึกหัดท้ายบท | 162 |
| | |

7 แบบงานเครื่องกล

| Workshop 7-1 Rocker Arm เตรียมใหล้เริ่มต้น สร้างเส็นว่าง วาตวงกลม วาตอล็อต เขียนเส้นสัมผัสโค้งต้านบน มนมุม ตัดเส้นที่ไม่ต้องการ เขียนเส้นโค้งด้านล่าง เส้นที่ 1 | 165 167 167 169 170 170 171 |
|---|---|
| สร้างเส็นร่าง วาดวงกลม วาดอด็อต เขียนสันสัมผัสโค้งด้านบน มนมุม ตัดเส้นที่ไม่ต้องการ เชียนเส้นโค้งด้านล่าง เส้นที่ 1 | 166 167 167 169 170 170 171 |
| วาดวงกลม วาตสล็อต เขียนเส้นสัมผัสโค้งต้านบน มนมุม ตัดเส้นที่ไม่ต้องการ เชียนเส้นโค้งต้านล่าง เส้นที่ 1 | 167 167 169 170 170 171 |
| วาตสล็อต เขียนสัมลัมผัสโค้งด้านบน มนบุม ตัดเส้นที่ไม่ต้องการ เงียนเส้นโค้งด้านล่าง เส้นที่ 1 | 167 169 170 170 171 171 |
| เขียนเส้นสัมผัสโค้งด้านบน มนมุม ตัดเส้นที่ไม่ต้องการ เงียนเส้นโค้งด้านล่าง เส้นที่ 1 | 169 170 170 171 171 |
| มนมุม ตัดเส็นที่ไม่ต้องการ เชียนเส้นโค้งด้านล่าง เส้นที่ 1 | 170 170 171 171 |
| ตัดเส็นที่เมล้องการ เงียนเต้นโค้งด้านล่าง เส้นที่ 1 | 170 171 171 |
| เขียนเส้นได้งด้านล่าง เส้นที่ 1 | 171 171 |
| | 171 |
| เขียนเส้นโล้งด้านล่าง เส้นที่ 2 | |
| | 172 |
| เขียนเส้นใค้งค้านล่าง เส้นที่ 3 | 4.4 |
| ศักเล้า ที่ไม่ค้องการ | 172 |
| Workshop 7-2 Geneva Cam | 173 |
| เชียนขึ้นงานวิวด้ายหน้า | |
| เขียนขึ้นงานวิวด้านข้าง | 176 |
| Workshop 7-3 Gasket | 177 |
| เขียนชั้นงาน | 178 |
| หาพื้นที่ | 180 |
| Workshop 7-4 Plate Spanner | 183 |
| เรียนขึ้นงาน | 183 |
| E e e e a | 188 |
| หาพื้นที่ | 189 |
| แบบฝึกหัดท้ายบท | 189 |
| 08 บล็อกและแอตทริบิว | ą |
| บล็อกคือขะไร? | 192 |
| แยกชนิดรูปวาดเพื่อสร้างบล็อก | 193 |
| คุณสมบัติชองรูปวาดในการสร้างนิยามบล็อก | |
| Workshop 8-1 เครียมไฟล์ AEC-PARTS-SYMBOLS.DWG | |
| Workshop 8-2 บานประตูสวิง บานเดี๋ยว | |

| 7 | me | | - |
|----------|-----|--|-----|
| 100 | 018 | | |
| 5500 | 558 | | |
| 1000 | CI | | |
| | TA | | |
| 1000 | | | |
| - Blance | 22 | | -1- |
| | | | |

| Vorkshop 8-3 | |
|-------------------------------------|-----|
| เดษาบประตูคู่และบานกระจก | 196 |
| Workshop 8-4 บานหน้าต่าง บานเลื่อน | 198 |
| Workshop 8-5 บานหน้าต่าง บานกระทั้ง | 198 |
| Norkshop 8-6 กลาสนลียก | 199 |
| Norkshop 8-7 กริตบันเบิล | 199 |
| Workshop 8-8 แห็กพองบานประสู | 201 |
| Vorkshop 8-9 แท็กของหน้าต่าง | 201 |
| Workshop 8-10 แท็กของผนัง | 202 |
| Workshop 8-11 แท็กของพื้นที่ | 203 |
| | |

09 แบบแปลนสถาปัตย์

| ฉบบแปลนสถาปัตย์ | 206 |
|--|-----|
| Workshop 9-1 สำรวจไฟล์เริ่มต้น | 207 |
| Workshop 9-2 เซียมเส้มกรีด | 208 |
| Workshop 9-3 หมายเสขกำกับของกรีด | 211 |
| Workshop 9-4 เชียนเลา | 213 |
| Workshop 9-5 เขียนผนัง | 214 |
| Workshop 9-6 เบิดช่องผนังวัดจากริม | 215 |
| Workshop 9-7 เบิดช่องผนังวัดจากกึ่งกลาง | 216 |
| Workshop 9-8 เบิดช่องผนังทีเหลือ | 217 |
| Workshop 9-9 เซียนเสาเอ็น | 217 |
| Workshop 9-10 วางบล็จกประตูและหน้าต่าง | 218 |
| Workshop 9-11 ไสลาทผนัง | 220 |
| Workshop 9-12 งานส่วนห้องน้ำ | 222 |
| Workshop 9-13 มที่กชนิดวัสดุและชื่อพื้นที่ | 223 |
| นบบฝึกหัดท้ายบท | 225 |



10 จัดการข้อความ และเลย์เอาท์

| สไกล์ของข้อสวาม | 228 |
|---|-----|
| ความสูงตัวอักขระมบบไม่ใช้ Annotation Scale | 229 |
| ความสูงตัวอักขระแบบใช้ Annotation Scale | 230 |
| Workshop 10-1 สเกสลิสต์ | 230 |
| สคริปศ์สร้างสเกลสัสต์ | 231 |
| วิธีเขีโฟด์สคริปต์ | 232 |
| Workshop 10-2 เทียนซื้อแปลมขนเพ็บ Model | 232 |
| Workshop 10-3 เขียนเส้นบอกระยะ | 234 |
| รูปด้าน (Elevation) | 238 |
| Workshop 10-4 เขียนรายการวัสตุ - ประตู | 238 |
| Workshop 10-5 สร้างสิตเตอร์ด้วย MLeader | 240 |
| สร้างสไตล์ของมัลดิสัตเตอร์ | 240 |
| เขียนมัสทิสิตเคอร์ | 243 |
| Workshop 10-6 เตรียมเทมเพลด | 244 |
| Workshop 10-7 ตารางข้อความบนเลย์เอาท์ | 244 |
| สร้างเลย์เอาท์ | 245 |
| สร้างสไทล์ของตาราง | 245 |
| เขียนตารางบนเลย์เอาท์ | 247 |
| Workshop 10-8 | |
| Page Setup ของเลยเอาท์ | 249 |
| น้ำหนักสันของผสลัพธ์งานพิมพ์ กำหนดได้จากที่ใด? | 252 |
| Workshop 10-9 | |
| นบบหลายสเกลบนเลย์เอาท์เคียวกัน | 252 |
| Workshop 10-10 Batch Plot ฟิมพ์หลายเลย์งอาท์ | 255 |
| แบบฝึกหัดท้ายบท | 255 |
| TORONO CONTRACTOR DO DOS | |

11 ນັ້ນໂນເດລ 3D

| เมเคล 3D | 260 |
|---|-----|
| 3D Object Snap | 261 |
| การแสดงผล | 261 |
| Visual Style | 261 |
| เรื่องของแกน XYZ | 262 |
| ค่ามุมหรุน บวกหรือลบ? | 262 |
| WC5/UCS | 262 |
| Workshop 11-1 30 ทำงานอย่างไร | 263 |
| เตรียมใหล่ใหม่ | 263 |
| ViewCube | |
| เซียนในพล | |
| Visual Style | 272 |
| Workshop 11-2 DUCS / UCS / WCS | 272 |
| Workshop 11-3 เส้นขอบของชิ้นงาน 3D และภาพฉาย | 274 |
| Workshop 11-4 Revolve was Extrude Face | 278 |
| Workshop 11-5 สนริง | |
| Workshop 11-6 โนสต์ | |
| เตรียมเส้นร่างและรูปปิดหน้าตัดเกลียว | |
| สร้างเกลียว | |
| หัวโบลต์แบบ 6 เหลี่ยม | 283 |
| ประกอบเข้ากับเกลียว | |
| Workshop 11-7 ผ่าปูโต๊ะ | |
| แบบฝึกหัดท้ายบท | 289 |
| | |



| Ni CMLP | 351 |
|---|-------|
| สรุปข้อมูลเบื้องต้นของขุดคำสั่ง PA2024ME | 352 |
| แบบฝึกหัด : เล้นผ่านศูนย์กลาง | |
| Workshop A5-1 Rocker Arm | |
| Workshop A5-2 Geneva Cam | |
| Workshop A5-3 Gasket | 356 |
| Workshop A5-4 Plate Spanner | . 357 |
| Workshop A5-5 Spanner | . 358 |
| เปลี่ยนค่าเริ่มต้นให้ชุดค้าสั่ง PA2024ME | . 359 |
| 1wá PA2024MEINITLSP | 360 |
| แบบฝึกทัดท้ายบท | |
| 14 Viewers และ AutoCAD Web | - |
| DWGTrueView | |
| แสดงภาษาไทยสำหรับฟอนต์ .SHX | |
| นปลงเป็นไฟล์ DWG เวอร์ซันอื่น | |
| วัลขนาด | |
| สิงพิมพ์ | |
| AutoCAD Web | |
| แลป AutoCAD บนมือถือและแท็บเล็ต | |
| Piu AutoCAD Viewer | |
| Viewers อื่นๆ | 375 |
| Autodesk FBX Review - Windows 64 Bit | 375 |
| วิธีอื่นๆ สำหรับส่งไฟล์ตรวจทานและมาร์กอัป | 376 |
| 15 Import/Export ไ | |
| น้าเข้าไฟล์ตารางจาก Excel | 470 |
| และการแก้ไขจากใน AutoCAD | |
| นำเข้าไฟล์โมเตลจาก SketchUp | |
| BRENATA SketchUp | |
| สร้าง Section เพื่อแสดงรายละเอียดในอาคาร. | 383 |
| นำเข้าและสงคอกไฟล์ POF | 384 |



| เทมเพลดบันทึกอะไรบ้าง? | 386 |
|-------------------------------------|-----|
| ไตเดิลบล็อก | 387 |
| ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO | 387 |
| ลงมือสร้างใหเหิดบล็อก | 388 |
| เลือกเพมเพลต acadiso.dwt เป็นตันแบบ | 388 |
| เครียมพื้นที่บนเลย์เอาท์ | 388 |
| สร้างเลเยอร์ | |
| วาดจุดที่ดำแหน่งขอบเขตของกระดาษ | 390 |
| เตรียมคำกำหนดบนบรรทัดสถานะให้พร้อม | 392 |
| ราดเส้นกรอบและตาราง | 394 |
| เซียนข้อความชื่อรายการ | 396 |
| วาดเส้นไว้อ้างอิง | 398 |
| สร้างแอดทริบิวต์ | 399 |
| แปลงเป็นบล็อก | 400 |
| สร้างริวพอร์ต | 401 |
| บันทึกให่ล์เหมเพลด | |
| เทมเพลดงานเครื่องกล | 402 |
| กำหนดหน่วยวัด | 403 |
| สร้างเลเยอร์ | |
| ลร้างสไตด์ของข้อความ | 407 |
| สร้างสโคดิ์ของเส้นบอกระยะ | 408 |
| ลร้างไฟล์ PC3 | 411 |
| กำหนดเครื่องพิมพ์ให้กับ Page Setup | 413 |
| บันทึกเป็นเทมเพลด | 414 |
| เทมเพลดงานแบบแปลนสถาปัตย์ | |
| บันทึกเป็นไฟด์ DWG | 415 |
| ไตเดิลบล็อก | 415 |
| หน่วยวัดและความละเอียดของคำบันทึก | 415 |
| เลเขอร์ | 416 |
| สไตล์ของขัลความ | 417 |
| สโตล์ของเล้นบอกระยะ | 418 |
| สไตล์ของตารางและมัลดิลีเดอร์ | 423 |
| สเทลลิสต์ | 424 |
| บันทึกเป็นไฟล์เพษเพลส | 424 |
| | |
| | |

สรุปคำสั่ง Draw และ Modify

| ศาฟิกัดหรือตำแหน่ง | 42 |
|--|-------|
| คำรมูม | 42 |
| การเข้าใช้คำสั่ง | 42 |
| หูลบาร์ | 42 |
| การแก้ไขข้อผิดหลาดจากการใช้คำสั่ง | 42 |
| คำสั่ง Line | 42 |
| คำสั่ง Arc | 428 |
| คำสั่ง Pline | 429 |
| พรอมค์แกะคัวเลือก | 429 |
| วาดส่วนเล้นตรง | |
| วาดส่วนเส้นโค้ง | |
| คำสั่ง Circle | 432 |
| คำสัง Rectang | |
| คำสั่ง Ellipse | |
| วาตางรีจากตัวเลือกแบบต่างๆ | 435 |
| วาคส่วนให้งของวงรี | |
| ตัวเดียก Isocircle | |
| คำสั่ง Hatch | 437 |
| เพื่อที่จะสงสวศลายกับพื้นที่รูปปัด | 438 |
| เพื่อที่จะลงลวดลายกับรูปวาดจากการเลือก | 1 438 |
| ล้าตั้ง Spline | 438 |
| คำสั่ง Polygon | 439 |
| คำสัง Xine | 440 |
| คำสั่ง Ray | |
| การใช้งาน Xline และ Ray | |
| คำสั่ง Point | |
| สไตล์ของจุด | |
| คำสั่ง Gradient | 443 |
| คำสั่ง Boundary | 443 |
| คำสั่ง Region | |
| คำสั่ง Revoloud | |
| คำสั่ง Wipeout | 445 |
| คำสั่ง Wipeout การสร้าง Wipeout ปิดบังรูปวาดที่มีอยู่แล้ว | 3 446 |
| | |

| การกำหนดเปิดหรือปิดเส้มขอบ | |
|--|---|
| ของรูปวาด Wipeout | ć |
| คำสั่ง Donut | 6 |
| ผ้าสั่ง Mline | 7 |
| คำสั่ง Mistyle | 8 |
| สร้างสไตล์ของเส้นมัสติโลน์ | 9 |
| คุณสมบัติอื่นของนิยาม | |
| รายการต่างๆ เหมืดอะต็อก | |
| Multiline Styles | |
| คำสัง Solid | 1 |
| คำสั่ง Union/Subtract/Intersect | |
| คำสั่ง Massprop | , |
| การทำงานกับกลุ่มคำสั่งแก้ไข | į |
| Verb/Noun sinz Noun/Verb | |
| การเลือกรูปวาค | |
| พระมหมายของตัวเสียก | |
| กรณีวัตถุที่เลือกใกล้กันมาก | ê |
| ใช้ Quick Select | |
| Filter กรองเลือกวัทถุ | |
| การป้อนค่าต่อพรอมต์ถามระยะทางและมุม 459 | |
| ค่าแบบ Displacement | |
| ศ้ำสั่ง Dragmode | |
| คำสั่ง Move | |
| ทำสั่ง Copy 463 | |
| คำสัง Rotate | |
| পার্লও Stretch | |
| ค้ำสั่ง DrawOrder | |
| คำสั่ง Scale | |
| คำลัง Offset | |
| ាំន័រ Mirror | |
| จำลัง Trim | |
| ทำสั่ง Extend | |
| ini Erase | |
| riñ Explode | |
| 1133 Array | |
| รำสั่ง Array | |
| อสร สอารเวยแบบแนวศาราช | |
| สอกราชยาการยกามและการของกรรกคม 472 | |
| A 1976 A 1976 DATE A 1970 B 19 | |

| วิธีแก้ไขอาร์เรย์แบบ Associative | คณิศศาสตร์พื้นฐาน |
|--|--|
| นบมนู Context | ฟังก์ซันคณิตศาสตร์ |
| วิธีแก้ไทยาร์เรย์แบบ Associative ตัวยกรี้ป473 | ตัวอย่างการใช้งาน |
| แปลหลดลัพช์อาร์เรย์แบบ Associative | คำสั่งยอแบบรวมตัวเลือกที่ acad.pgp |
| เป็นรูปราสปกติ | หาไรให้ 491 |
| คำสั่ง Fillet 475 | สร้าง C10 เกียนวงกลม |
| ทำสั่ง Chamfer | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 พน่วย |
| คำสั่ง SetByLayer (Set to Layer) | ตัวกย่างชุดคำสั่งพร้อมดัวเลือก |
| ทำสั่ง Lengthen | กำหนดแลเยอร์ก่อนเขียนรูปจาด |
| คำสั่ง Pedit (Edit Polyline) | แก้ใบคุณสมบัติรูปวาด |
| แปลจรูปวาดเป็นโพลีไลน์ | เครื่องหมาย Comment |
| กำหนดเงื่อมต่อเส้น | หร้างรายการคำนวณ ตารางล่าอุณหภูมิ F.C 496 |
| กำหนดปัตรูป | หร้างไฟล์เท็กท์นามสกุล LSP |
| แก้ไขเตละจุดยอด 480 | ใช้คำสัง F2C |
| กรียบแล้นไพลีไลน์ | คำสั่งลัดเขียนลาย Hatch502 |
| ศำสัง Align | HatchPointLSP502 |
| คำสัง Break | HatchSelect,LSP503 |
| ศักสิ่ง Jain | อานคุณสมป์ดีของรูปวาต |
| คำสั่ง Reverse | ยามชนิดรูปวาด |
| 3.38 1.67 C.50C | - เขียนข้อความพร้อมมาสก์ |
| (44) 14 14 14 14 14 14 14 | เรียนข้อความที่เป็นความยาวของเส้นตรงที่เลือก508 |
| (Wall by | การนำไพส์ LSP ใช่ใช้งาน |
| 🦪 ปรับแต่งเบื้องต้น | กำหนดโหลดไพล์ LISP อัตโบมัติ |
| | йэв Appload |
| ปรับแต่ง OAT (Quick Access Toolbar) 484 | ศึกษา AutoLISP เพิ่มเติมได้จากที่ใดบ้าง |
| คำสั่งย่อใน Acad,PGP | |
| มกัไขค้วย Notepad | |
| ใช้ Command Alases ใน Express Tools 485 | ພັບວ່າພວນ |
| Yang termina dan kalangan dan ka | แอตทริบิวต์ |
| | lledii303d |
| ปฐมบท AutoLISP | |
| Ogbon Autorist | |
| รู้จักกับ AutoLiSP/Visual LISP | ซุดคำสั่ง ESTIMATE ช่วย ประมาณราคา (download) |
| จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเรียนรู้ AutoLISP? | US:DIRUSIAI (download) |
| เรียนจากตัวอย่าง | ESTIMATE จากโฟล์ PDF ทำอย่างไร? 516 |
| | ขุดค้าสั่ง ESTIMATE |
| Waw Helto, World | 3ff6 517 |
| ชนิทของรัยมูส | การนำไปใส่ใน Excel |
| สหร้อ | HISR KARON GXCEL 212 |